


## Кресло оператора CHAIRMAN 451.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.



### Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните вверх рычаг, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

### Регулировка жесткости качания спинки:

Спинка кресла отклоняется назад под весом Вашего тела. Чтобы отрегулировать жесткость ее качания, затяните или ослабьте винт (б), поворачивая его по часовой/против часовой стрелки, пока не почувствуете, что спинка отклоняется так, как Вам удобно.

### Регулировка подлокотников по высоте:

Нажмите на кнопку (д) и выберите удобную для Вас высоту подлокотника, потянув его вверх/вниз. Затем отпустите кнопку и зафиксируйте подлокотник на нужной высоте (подлокотник может фиксироваться по высоте в одном из шести положений).

### Технические характеристики:

Обивка: Ткань TW / Сетчатый акрил.

Подлокотники: Пластиковые.

Механизм качания: Механизм регулировки кресла по высоте. Пружинный механизм постоянной поддержки спины.

Крестовина: Хромированный металл.

Газпластрон: 2 категории по стандарту Germany DIN 4550.

Ролики: Стандарт BIFMA 5.1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон.

Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м<sup>3</sup>.


Рекомендованная максимальная нагрузка - 100 кг.

### Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.  
с. бег-бар спинки - 1 шт.
2. Сиденье - 1 шт.
3. Подлокотник - 2 шт.:  
d. кнопка фиксации подлокотника по высоте.
4. Механизм качания - 1 шт.:  
a. рычаг регулировки высоты кресла;  
b. винт регулировки жесткости качания спинки.
5. Газлифт - 1 шт.
6. Крестовина (основа) - 1 шт.
7. Пластиковая накладка - 1 шт.:  
7а. верх;  
7б. низ.
8. Ролик - 5 шт.
9. Винты - 13 шт:  
9а. M6x35 - 6 шт;  
9б. M6x25 - 4 шт;  
9в. M8x20 - 3 шт.


# Инструкция по сборке.

## Кресло оператора CHAIRMAN 451.



1. В крестовину (6) вставьте ролики (8) до упора.
2. Наденьте пластиковые накладки (7а,76) на крестовину.
3. Снимите колпачок с газлифта (5). Вставьте газлифт (5) в отверстие крестовины (6).

4. Возьмите подлокотники (3) и прикрутите их к сиденью (2) тремя винтами (9а) каждый.



5. Возьмите механизм (4), приложите его к сиденью (2) и наживите винты (96). Затяните последовательно все 4 винта.

6. Возьмите спинку (1) и прикрутите ее к механизму (4) через отверстия в бег-баре (с) тремя винтами (9в).

7. Установите кресло на газлифт (5). Необходимо некоторое усилие для того, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма.

После сборки кресла сядьте на него и, потянув вверх рычаг (а), сначала опуститесь на кресле, а потом поднимитесь. Для нормальной работы кресла повторите операцию 3-4 раза.

# Правила эксплуатации и хранения кресла

1. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
2. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
3. Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
4. Поверхность кресла следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к всучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
8. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.

Продукция изготавливается в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, действующими на территории Российской Федерации. (ГОСТ 19917-93)

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять комплектацию офисного кресла в связи с модернизацией модели, без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок эксплуатации 36 мес.

Гарантийный срок 12 мес.